

V6TDI Einspritzpumpe einstellen


Beitrag von „Lyrbi“ vom 27. Dezember 2015 um 11:49

Moin Moin,

dieses Problem hatte ich auch.

Es waren - und dies wird bei Dir vermutlich auch so sein- die Injektoren.

Fünf waren defekt, ich habe dann alle tauschen lassen...

Ich vermute 58454 ist Dir zu weit? Hier habe ich die Arbeiten ausführen lassen. 

noch einen schönen Tag

Freddy