

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „tom11“ vom 27. Dezember 2015 um 15:27

Hallo alle,

ich stelle seit gestern ein seltsames Problem an meinem Touareg (3.0 V6 TDi Bj. 2007, Schalter) fest 🤔.

Im 5. oder 6. Gang, wenn ich bei ca. 1.500 U/min Halbgas gebe ist es hin und wieder so, als ob die Kupplung leicht schleifen lässt (macht er nicht immer). Ist dann nach 1-2 Sec. wieder vorbei und das Wägelchen beschleunigt normal. Im 1. 2. 3. oder 4. Gang macht er das nicht?!

Wenn ich den berühmten Kupplungstest mache (3. Gang, Handbremse, langsam die Kupplung kommen lassen) schreift oder rupft nichts... d.h. er stirbt ab.

Trotzdem die ersten Anzeichen für eine sterbende Kupplung 🤖?

Danke schonmal

Tom