

Touareg Heckklappe

Beitrag von „Drechselmeyer“ vom 28. Dezember 2015 um 10:52

Hallo, Problem gelöst.

"Heckklappenschloss", Wasser zwischen der Steckverbindung des kleinen dreipoligen Steckers.

Wo der Stecker am Schloss sitzt.

Mfg: Drechselmeyer