

# Scheibenwaschanlage undicht

**Beitrag von „lefti“ vom 29. Dezember 2015 um 14:22**

Hallo zusammen,  
mein Dicker ist undicht!!! Und zwar deshalb, weil sich binnen 48 h 5l Waschwasser in Luft auflösen. Festgestellt habe ich bisher, dass vor dem linken Vorderrad eine Pfütze auf den Verbundsteinen ist; scheinbar läuft die Brühe aus dem Bereich "Xenon-Sprüher"aus. Meine Frage an alle: Wo kann ich mir einen "Leitungsverluf" der Schläuchlein besorgen, um die Fehlerquelle systematisch zu testen oder hat sogar jemand eine passable Lösung in petto? Ich lasse mich mal überraschen, auch wenn Weihnachten bereits vorbei ist.:)

Übrigens: Eine stabile Gesundheit und alles Gute für das Kommende in 2016.

lefti