

Scheibenwaschanlage undicht

Beitrag von „mark1“ vom 29. Dezember 2015 um 16:03

Im erwin steht nichts zum Leitungsverlauf. Beschrieben werden Reparatursets aus dickerem Schlauch, die über die schadhafte Stelle geschoben werden und an beiden Seiten mit Kabelbinder abgedichtet werden (kann man also leicht selber machen).

Ich hatte bei meinem ersten Trex das gleiche Problem - Schlauch war an der Xenon-Waschdüse abgesprungen- konnte ich durch das Gitter unter dem Schweinwerfer wieder "ranfummeln". Am einfachsten von einer zweiten Person die Scheinwerferreinigung betätigen lassen und schauen, wo es rausspritzt.

Gruss

MArk