

Scheibenwaschanlage undicht

Beitrag von „juma“ vom 29. Dezember 2015 um 19:42

Servus,

Problem wurde hier schon desöfteren beschrieben und ist bekannt.

Wie bereits geschrieben wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Schlauch im Bereich des Stoßfängers in Mitleidenschaft gezogen sein. Wenn dem so ist, an der Stelle, wo das Loch ist, durchtrennen und einen Schlauchverbinder einschieben. Danach mit Klebeband abdichten und es sollte wieder halten...