

Touare 1 Facelift 2008 Multiples Organversagen

Beitrag von „Touareg“ vom 31. Dezember 2015 um 04:09

Hallo,

bevor das teure Radarsteuergerät ausgetauscht wird, würde ich zuerst ausprobieren ob ein neu einstellen/kalibrieren des ACC-Radar das Problem beseitigen würde.

Dies können jedoch nur Werkstätte machen, die auch mit einem entsprechenden Mess-System ausgerüstet sind (also am besten zu einer grösseren VW/Audi Werkstatt gehen).

Gruss

Stefan