

Motorkontrollleuchte Nockenwellenverstell Sensor

Beitrag von „Julian-Franz“ vom 3. Januar 2016 um 02:21

Hallo zusammen, ich habe seit kurzer Zeit einen VW Touareg 7P Hybrid und habe leider schon das erste Problem.

Es ging vorgestern auf dem weg Nachhause die Motorkontrollleuchte an.

Ich habe dadraufhin den ADAC gerufen, dieser hat dann den Touareg ausgelesen und festgestellt das ein Fehler abgespeichert war wo drin stand Einlass Bank 2 Nockenwellenverstell Sensor.

Hat evtl jemand einen Tipp für mich, wo dieser Sensor sitzt ? Oder wie ich feststellen kann, ob es dieser Sensor ist ?

DANKE

Gruß Julian