

Mittendifferenzialsperre lässt sich nicht aktivieren + Servotronic ausgefallen.

Beitrag von „tom11“ vom 3. Januar 2016 um 16:04

Hallo alle,

nun kämpfe ich langsam aber sicher auch gegen die T-Reg Elektronik Zipperlein 🤖.

Gestern wollte ich den Drehregler von "High" über "Low" auf das Mittendifferenzial stellen. Ergebnis: Die Beleuchtung um den Drehknopf fängt das blinken an, "Systemfehler Werkstatt" erscheint und die Servotronic ist ausgefallen 🤖 🤖 🤖.

Fehlerspeicher sagt: **02025 Versorgungsspannung für externe Komponenten - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch.**

Na toll!! Verzweiflung macht sich breit, wo könnte ich das suchen anfangen?

Danke schon mal für jegliche Hilfe!