

Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „Humvee“ vom 5. Januar 2016 um 16:07

Hallo,

du sprichst von Äpfel und Birnen

Das Telefonsteuergerät hat absolut nichts mit der RFK zu tun. Da kannst am Kabel wackeln oder 1000x Aus-Einbauen wird das an der RFK nichts ändern.

Wann dieses Problem mit der RFK auftritt ist auch unterschiedlich, kann auch mal 2 Monate ok sein.

Hier ist aber die Lösung

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-5238-L%F6sung-!!>