

Mittendifferenzialsperre lässt sich nicht aktivieren + Servotronic ausgefallen.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. Januar 2016 um 16:13

[Zitat von tom11](#)

Hallo Hannes, kein einziges davon. Wobei im Fehlerspeicher das da hinterlegt ist:

Hier lese ich aber nichts vom ABS-Sensor. Aber um den Fehler wirklich rauszubekommen, wäre mal ein vernünftiges Diagnosetool notwendig.

MfG

Hannes