

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „touakrid“ vom 6. Januar 2016 um 20:41

Hallo

Links und rechts sind die gleichen Dämpfer verbaut. Eventuell muss aber einer der 4 Dämpfer erneuert werden, es kommt auf die Symptome an. Bei mir war eigentlich nur einer der Kleinen für die Scheibe kaputt, habe aber trotzdem den Großen auf derselben Seite gleich mit ersetzt, weil es arbeitstechnisch Sinn macht.

Gruß

Dirk