

# **Kein Drehmoment VW Touareg V10 TDI 2002?!?!**

**Beitrag von „cable540“ vom 7. Januar 2016 um 09:56**

An den Kraftstofffilter glaube ich nicht - das behebt kein Zündungs-Reset der Welt. Außerdem schüttelt sich der Wagen dann ziemlich, ähnlich eines Drehzahlbegrenzers.

Wahrscheinlich geht der Gute in den Notlauf. Luftmassenmesser, Ladedruck und Schaltzeitabweichung / Einspritzmengenabweichung mal checken.

Warum dann aber kein Fehler kommt, ist seltsam.