

Mittendifferenzialsperre lässt sich nicht aktivieren + Servotronic ausgefallen.

Beitrag von „tom11“ vom 7. Januar 2016 um 14:38

Auflösung:

1. Servotronic... war ein Kabel an der Lenkung durchgeschliffen.
 2. Mittendifferenzial... der Stecker vom Drehschalter im Innenraum hatte sich gelöst🔧🔧🔧.
- VW Händler sagt, alles wieder gut und gib mir bitte 169 EUR🙄.