

# Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „rebell“ vom 7. Januar 2016 um 17:18

[Zitat von cable540](#)

Bei meinem Dicken sind die Gasdruckfedern auch fällig.

Ich habe mir in ETKA nach meiner Fahrgestellnummer folgende Teilenummern rausgesucht:

- 7L6.845.587.A für die Heckscheibe
- 7L6.827.550.N für die Heckklappe

Jeweils 2x bestellen oder sind die für links und rechts doch irgendwie unterschiedlich?

Vorsicht, bei meinem sollten sie laut aller Zubehörlisten beide gleich sein, waren sie aber nicht. Erst beim freundlichen war richtig beschrieben, dass beide unterschiedlich sind.