

Kein Drehmoment VW Touareg V10 TDI 2002?!?!

Beitrag von „Sebastian W.“ vom 8. Januar 2016 um 17:14

Die Laufleistung wäre auch mal Interessant es gibt 1000 Gründe warum er in den Notlauf gehen kann.

Ein 2002er hat wenn dann nur nachgerüstete DPFs vielleicht sind die dicht.

VTG Gestänge bzw. das Stellelement def. Zu hohe Luftmassendifferenzen der Bänke.

Wenn Du so einen enormen Leistungseinbruch hast müsstest die Eigendiagnose eigentlich schon einen Fehler ablegen.

LG