

# **Kein Drehmoment VW Touareg V10 TDI 2002?!?!**

**Beitrag von „Trixi2“ vom 8. Januar 2016 um 17:34**

Hatte ich einmal mit dem Differenzdrucksensor der DPF, das anderemal Dieserverlust in der zuleitung-danach in der Rücklaufleitung. gruß Reinhold