

ESP Symbol und Front Assist Fehler, wer hat Rat ?

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 8. Januar 2016 um 21:15

Hallo Leute,

habe mal wieder ein "kleines" Problemchen... 

Mein Dicker Baujahr 2008 T1 Facelift (3,0l, TDI) hatte auf einmal auf der Heinfahrt von der Arbeit

dieses ESP Symbol im Cockpit (so als wenn ich das ESP mit der Taste abschalte). Desweiteren kam nach dem Start des Motors

Der Fehler "Front Assistent" . Beides muss irgendwie zusammenhängen, wahrscheinlich fällt beim Fehler am ESP das Front Assist automatisch mit aus (oder anders herum ?).

Doch was was könnte das sein? Hatte das schon jemand von Euch ?

Durch drücken der ESP Taste in der Schaltkonsole bekommt man das Symbol auch nicht weg, so als wenn die Taste überhaupt nicht reagiert....hmm?

werde morgen erst den Fehlerspeicher Auslesen, aber vielleicht gibt es vorher schon Ideen, was man da gleich mit prüfen könnte.

Danke schonmal,

Gruß

Peter