

# ESP Symbol und Front Assist Fehler, wer hat Rat ?

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 9. Januar 2016 um 00:55

So, hab jetzt doch noch meinen Tester dran gehängt und den Fehlerspeicher ausgelesen.

Auffällig war folgendes:

System mit Fehlercode:

ABS/ESP - Mark 25 E 1 (1 Fehlercodes) - 02054

-Steuergerät Differentialsperren

-Fehlercodes prüfen

-Sporadisch

Leider konnte ich diesen zwar kurz löschen, war aber sofort nach Zündung an- wieder da. Tempomat kann auch nicht eingeschaltet werden - es steht dann da ACC Fehler und Front Assist Fehler.

Hoffe auf Untestützung...gruß

Peter