

# Touareg 7L TDI V6 Rußt und Qualmt sporadisch

Beitrag von „Markus16“ vom 9. Januar 2016 um 10:03

Hallo zusammen,

seit ca 3 Wochen bin ich Besitzer eines T1 V6 TDI EZ 10/2005 aktueller KM Stand 191000km. Habe auch schon hier im Forum gesucht, habe irgendwie keine Lösung gefunden.

Folgendes Problem ist derzeit vorhanden und ich kann mir nicht helfen.

Während der fahrt im Stadtbereich und auch Autobahn tritt sporadisch blau weißer Qualm aus den Auspuff. Die Chromendrohre sind total schwarz verrußt .

Habe auch schon Rußpartikel an der Heckklappe vorgefunden. Nach einigen hundert Meter fahrt hört es wieder auf zu qualmen.

Fehlerauslese wurde vorgenommen, Ergebnis siehe unten.

Heute Lambdasonde vor Kat getauscht, 300m aus der Werkstatt gefahren und siehe da. Sporadisch wieder Qualm. Es war und ist auch derzeit keine Kontrollleuchte der Motorelektronik am leuchten.

Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben, wäre dankbar.

Samstag,26,Dezember,2015,09:24:47:33490  
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator  
VCDS Version: PCI 12.12.3.0  
Datenstand: 20140904  
Kilometerstand: 189980km Reparaturauftrag:

-----  
-----

Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))  
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36  
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D024481 Kilometerstand: 189980km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21323-touareg-7l-tdi-v6-ru%C3%9Ft-und-qualmt-sporadisch/?postID=278775#post278775>

Teilenummer SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB  
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0110  
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ3Z0E1392714  
Codierung: 0011775  
Betriebsnr.: WSC 32522 133 82583  
VCID: E8D94EFBD8F1895EB3D-5072

2 Fehlercodes gefunden:  
008598 - Bank 1 Sonde 1  
P2196 - 002 - Signal zu fett  
Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 01110010  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 254  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 160796 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2064.00.00  
Zeit: 00:00:00

Freeze Frame:  
Drehzahl: 2793 /min  
Drehmoment: 0.0 Nm  
Geschwindigkeit: 143.4 km/h  
Tastverhältnis: 1.0 %  
Tastverhältnis: 192.2 %  
(keine Einheit): 1.0  
(keine Einheit): 16.0

009236 - Bank 1 Sonde 1  
P2414 - 001 - Spannung zu klein/Leckluft - Sporadisch  
Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 00110001  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 2  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 189625 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2064.00.00  
Zeit: 00:00:00

Freeze Frame:  
Drehzahl: 756 /min

Drehmoment: 78.0 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
Tastverhältnis: 1.0 %  
Tastverhältnis: 185.3 %  
(keine Einheit): 1.0  
(keine Einheit): 128.0

Readiness: 0 0 0 0 0

---

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\7Lx-907-553-34.clb  
Teilenummer: 7L0 907 553 F  
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081  
Codierung: 0015521  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3665508342C5AFAE711-5072

3 Fehlercodes gefunden:

01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)  
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch  
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
02250 - Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer  
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

---

Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))  
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36  
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D024481 Kilometerstand: 189980km

---

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb  
Teilenummer SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB  
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0110  
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ3Z0E1392714  
Codierung: 0011775  
Betriebsnr.: WSC 32522 133 82583  
VCID: E8D94EFBD8F1895EB3D-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.