

Touareg 7L TDI V6 Rußt und Qualmt sporadisch

Beitrag von „coala“ vom 9. Januar 2016 um 10:29

Servus,

hast du dir die Injektoren schon mal angeschaut? Mehr zum Thema siehe auch hier [KLICK](#) und unter dem Suchbegriff "Injektoren". Schwarzer Ruß sollte - dank DPF - so oder so nicht aus dem Auspuff qualmen, gegen Öltrauch/unverbrannten Kraftstoff ist er hingegen machtlos und auch Lambdasonden haben das gar nicht gerne wenn sie so eingesifft werden...

Aber du hast ja anscheinend noch drei weitere (elektrische) Baustellen:

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: [...]

3 Fehlercodes gefunden:

01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)

009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch

00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

02250 - Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer

001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

Hierfür würde es eventuell Sinn machen, dies in einem gesonderten Thema mit dazu passender Überschrift zu behandeln.

Grüße

Robert