

716035456 --> 716035456b

Beitrag von „T-Kai“ vom 9. Januar 2016 um 16:21

Um dieses Thema nochmal aufzugreifen.

Der Wechsel von einem Verstärker mit der Teilenummer **7L6 035 456** zu dem Verstärker **7L6 035 456B** funktioniert.

Bei mir gingen die vorderen Lautsprecher in den Türen nicht (Tief-, Mittel- und Hochtonlautsprecher)

Nach dem Einbau des neuen Verstärkers funktioniert das Soundsystem wieder vollständig.