

# **ESP Funktionstest - ABS-Leuchte geht nicht mehr aus!**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 9. Januar 2016 um 17:56**

So nun habe ich mein Problem gelöst: Nachdem ich die Fehler gelöscht hatte, kam nur der erste Fehler wieder. Anschließend habe ich die Kalibrierungsfahrt nochmals gemacht, nun funktioniert alles wieder.

MfG

Hannes