

# ESP Symbol und Front Assist Fehler, wer hat Rat ?

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 10. Januar 2016 um 13:54

Hallo,

die Batterie hat gerade 12,9 V.  
Werde Sie aber jetzt mal laden.

Ich schau dann auch noch ob ich das ABS Steuergerät auslesen kann....  
Hab ich noch nicht versucht.  
Melde mich wieder, danke