

# **Bremsassistent fehlermeldung**

**Beitrag von „markustoe“ vom 12. Januar 2016 um 13:43**

hatte ich bei einem anderen Modell - war eine kalte Lötstelle an den ABS Sensoren....