

Bremsassistent fehlermeldung

Beitrag von „markustoe“ vom 12. Januar 2016 um 13:43

hatte ich bei einem anderen Modell - war eine kalte Lötstelle an den ABS Sensoren....