

R5 TDI Krümmer gerissen :-)

Beitrag von „cable540“ vom 13. Januar 2016 um 15:36

Das kommt ganz auf das Teil drauf an.

Bei mehreren Lieferanten werden unterschiedliche Indexe zur Abgrenzung der Herkunft benutzt.

Aber: ein anderer Index kann auch eine konstruktive Änderung bedeuten. In diesem Fall wird also unterschieden zwischen längs- und querverbautem Motor.