

Pfeifendes/Heulendes Geräusch

Beitrag von „Polofons“ vom 14. Januar 2016 um 17:06

Hallo ja bei mir ist das Problem immernoch allerdings bin ich mir sicher das der Fehler an der Welle liegt.

Habe mir jetzt eine neue Tauschwelle bestellt von gkn spidan liegt so knapp bei 400€ wird die tage eingebaut danach werde ich berichten ob das Geräusch weg ist.

Ich gehe davon aus das das Freilaufgelenk oder sonst was ein schaden genommen hat beim zerlegen vielen überall die kugeln herraus hatten sie mir gesagt.

Mfg

Andreas