

Standheizung

Codierung

zB

Unterspannungsabschaltung, Touareg 7L 2008

Beitrag von „Turbo Jens“ vom 15. Januar 2016 um 04:56

Moin Leute.

Ich habe seid kurzem auch ein paar Probleme mit meiner SH.

Evtl hat ja jemand mal was ähnliches gehabt.

Folgendes Problem:

Wenn der T kalt ist läuft die SH nicht, auch der Zuheizer springt nicht an.

Beim Auslesen mit VCDS gibt es keine Kommunikation mit dem Steuergerät.

Fahre ich nun ein paar Kilometer so das die Wassertemperatur Ca 50 Grad hat, kann ich die SH am Display und über die FB ein und ausschalten.

Funzt auch völlig normal. Auch bei einer Pause von 30 min lässt sich die SH normal einschalten und läuft auch normal an. VCDS findet dann auch das SG und hat keine Fehler.

Batterien sind beide Neu.

Fahrzeug ist der 3l V6 tdi, BJ 05, SH ist Serie!

Ich vermute eine kalte Lötstelle im SG der Heizung, aber evtl hat ja jemand noch nen anderen Tip!

Gruß

Jens