

Standheizung

Codierung

zB

Unterspannungsabschaltung, Touareg 7L 2008

Beitrag von „v10brummer“ vom 15. Januar 2016 um 11:03

Ui. Seltsam...

Da wirst Du um eine Prüfung der einzelnen Bauteile nicht herum kommen.

Sichtprüfung aller Kabelverbindungen, Kabelbruch, Stecker locker, etc.

Falls Du aus dem Raum Frankfurt kommst, gäbe es hier jemanden, der Dir helfen könnte.

LG