

Leere Batterie, wer kann mir helfen?

Beitrag von „mark1“ vom 15. Januar 2016 um 21:36

Ein bekannter Fehler sind die Türgriffsensoren bei verbautem Kessy. Das hat bei mir die Problemlösung gebracht...

Auch ein Wackelkontakt in der Kabeldurchführung der Heckklappe ist ein bekannter Übeltäter.

Man muss übrigens nicht beim Stromverbrauch während der Fahrt sparen- die Lichtmaschine ist mit ihren 190 Ampere immer leistungsfähig genug, den Rest macht die Regelung. Einzige Ausnahme ist die Frontscheibenheizung...und natürlich der Verbrauch vor Fahrtantritt durch die Standheizung, sofern sie keine eigene Batterie hat.

Dein Fahrprofil ist zwar nicht toll, sollte aber unproblematisch sein. Mein V10 ist da noch empfindlicher- und ich fahre auch kaum mehr..

Ich tippe auf einen stillen Verbraucher

Gruss

Mark