

Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „Ralf4711“ vom 16. Januar 2016 um 12:54

Hallo Zusammen,

ich habe heute meine Injektoren ausgelesen. Hier wird immer von -45 oder -15 geschrieben. nun habe ich eher hohe positive Werte gibt es da auch Grenzwerte. Wäre toll wenn jemand der die Zahlen deuten kann das erläutern könnte.

Vielen Dank

Ralf