

# **V10 raucht Stark vorne Rechts aus dem Motor und Leistungsverlust.**

**Beitrag von „Sven4“ vom 17. Januar 2016 um 00:00**

Hallo Gemeinde ich bin neu hier.

Fahre einen V10 aus 2005 mit 129'000 und habe das Problem das er heute Morgen sehr schlecht anlief, und ohne nachzuhelfen...wäre er abgestorben.

Nach 5min warmlaufen bin ich dan 500m gefahren leistung gleich 0 es rauchte aus dem Motor raus. Wen man vor dem Motor steht links hinten unter dem AGR Ventil es roch nach Öl. Kann es die Tandempumpe sei ?

Bin beim Frrundlichen vorbei laut Fehlermeldung (Ventil 2 für Abgasrückführung unterbrechung /Kurschluss nach Masse )

Deswegen warscheinlich keine Leistung... AGR Ventil ?

Kann mir jemand helfen bin am verzweifeln.

Gruss Sven