

Sicherungen Touareg 7p5 Bj. 2011

Beitrag von „Touareg888“ vom 17. Januar 2016 um 10:36

Hallo zusammen,

ich habe festgestellt, das bei meinem Touareg 2 von Ende 2010 die Frontscheibenheizung auf der Beifahrerseite nicht zu funktionieren scheint. Hat jemand die Belegung der Sicherungen von diesem Modell, damit ich die Sicherung überprüfen kann?

Vielen lieben Dank!