

# Luftgütesensor G238/Klimaanlage

**Beitrag von „tom11“ vom 19. Januar 2016 um 15:51**

Ah ok... soweit mir bekannt, misst der Sensor nicht sofort, sondern erst ca 30. Sec. nach Fahrzeugstart. Fahr mal ne Runde, lösche den FS, dann fahr wieder und kontrolliere abschließend den FS. Der Fehler sollte weg sein...