

Sicherungen Touareg 7p5 Bj. 2011

Beitrag von „juma“ vom 19. Januar 2016 um 17:37

[OT]Servus,

[Zitat von Touareg888](#)

[...]Touareg 2 von Ende 2010 die Frontscheibenheizung auf der Beifahrerseite nicht zu funktionieren scheint.[...]

mal unabhängig von der Sicherungsfrage:

Ich kann das in Ermangelung eines T II nicht prüfen, aber ist es tatsächlich so, dass man da zwei Kreise hat? Anscheinend ja schon, denn ansonsten könnte ja der linke auf der Fahrerseite nicht gleichzeitig funktionieren, aber erscheint mir schon merkwürdig. Ist das bei allen T II so?[/OT]