

# Zufriedenheit mit Modelljahr 2005

Beitrag von „andreas“ vom 7. Februar 2005 um 18:34

Zitat von Breitling

folgendes ist vorhin beim Starten des Motors aufgetreten, auf dem Display vorne kam " Systemfehler, Werkstatt " und die ganzen Lämpchen vom Mitteldifferenzial blinkten, also dort wo High, Auto Diff, Low steht 😞 Ich bin aber trotzdem 30 km gefahren und der Wagen verhielt sich ganz normal, ohne Probleme.

Wann genau ist dieses Mitteldiff... denn eingeschaltet?? wenn der Knopf unten oder oben ist??

Wenn der linke Drehknopf auf der Mittelkonsole  
2 Stellungen nach rechts gedreht wird.

Hört sich aber eher nach den "üblichen" Stromproblemen  
an, würde bei Gelegenheit mal beim 😊 vorbeischaun.

Gruß  
andreas