

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „EX-DB“ vom 29. Januar 2016 um 20:07

Hallo an alle,

mein Name Cäsar und bin seit neuestem auch Touareg-Fahrer.

Auf meinem Navi war noch die V1 West installiert. Daher habe ich in Zusammenhang mit dem Kartenupdate auch gleich die FW5238 aufgespielt.

Leider geht jetzt die Rückfahrkameta nicht mehr.

Ich bin froh, dass ich hier gelandet bin und erfahren habe dass es eine Lösung dafür gibt.

Bitte schickt mir auch die Datei damit ich wieder die Rückfahkamera in Ordnung bringen kann.

Gruss