

V6TDI Einspritzpumpe einstellen

Beitrag von „Raiffee99“ vom 29. Januar 2016 um 20:15

Hallo Zusammen

ich habe jetzt bei unseren Bosch Dienst die Injektoren erneuern lassen. Heute habe ich nochmal die Messwertblöcke 71-76 ausgelesen und musste feststellen das da immer noch die schlechten Werte stehen .

was ist denn da falsch gelaufen? Müssten die nicht auf null stehen ?

bitte helft mir

vielen Dank

Rainer