

# Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. Januar 2016 um 20:11

## [Zitat von Bebo](#)

Denke nämlich auch das der G62 mir ne falsche ( zu warme Temperatur) vorgaugelt und dadurch falsche Werte an das Steuergerät sendet.

Ich würde dir empfehlen, zuerst mal alle Sensoren über ein Diagnosetool auszulesen und auch entsprechende Fahrten zu unternehmen, das ist wohl einfach langfristig günstiger als so nach Vermutung Teile zu tauschen.

MfG

Hannes