

Nach Lampenwechsel (Abbiegelicht) keine Funktion auf Blinker, Standlicht, FL

Beitrag von „tommihit“ vom 31. Januar 2016 um 12:14

Hallo Hannes,

danke für Deine schnelle Hilfe, aber tatsächlich war es scheinbar nur der Stecker, der nicht bis zum Anschlag geschoben wurde. Mit etwas mehr Kraft, konnte ich den Stecker noch etwas weiter schieben, jetzt funktioniert wieder alles, ganz banaler Montagefehler.

Nochmal zum Facelift: Ich dachte, das Facelift-Modell wäre allein schon durch die geänderte Front mit anderen Scheinwerfern (mit Tränensäcken) und einigen anderen Details zu erkennen? Oder habe ich mich da getäuscht?