

Niveau Regulierung Steuergerät?

Beitrag von „psycho666“ vom 1. Februar 2016 um 10:14

Liebe Tuareg Freunde, seit gestern hat mein T1 das Problem, dass die hinteren Stoßdämpfer das Niveau nicht mehr regulieren.

Habe dann mit VCDS den Fehler ausgelesen (im Anhang beigefügt).

Das Steuergerät habe ich ausgebaut und die nchlüsse überprüft, sowie die Stecker ein paar mal rein und raus gemacht. Der Fehler bleibt.

Hat Jemand einen ähnlichen Fehler gehabt?

Bitte um Unterstützung was es sein könnte.

PS: Verbaut ist ein 7L0 907 553 **H** Steuergerät. Wenn dieser defekt sein sollte, könnte ich stattdessen einen 7L0 907 553 **F** einbauen?

Für sachliche Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus!