

R5 TDI ruckelt enorm - seit gestern unfahrbar

Beitrag von „Topper Harley“ vom 1. Februar 2016 um 20:16

Moin, die Anleitung meint sie soll bei 1500umdrehungen 7,5 bar bringen. Das Kühlwasser soll min 85grad haben.

Vg

michael