

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Laufi“ vom 6. Februar 2016 um 20:51

Hallo Freunde,

allem Anschein nach hat noch keiner die Sachs Kupplung verbaut und kann mir deshalb keiner etwas dazu schreiben.

Ich habe sämtliche Beiträge aus diesem Trade gelesen. Habt ihr alle das mit der rutschenden Kupplung hingenommen, sodass so um die 100000km diese gewechselt werden muss?

Falls jemand dazu eine Lösung gefunden hat gebt mir bitte Bescheid, mein Touareg ist noch in der Gewährleistung, und mein Verkäufer hat wohl nicht so die Ahnung. Von einem Getriebeeingangs-Drehzahlsensor am Schaltwagen hat er noch nie etwas gehört (Skoda) . Wo sitzt das Teil eigentlich genau, gibt es dazu ein Schaubild.

Ich danke euch im Voraus

Gruß Andreas