

# Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Bebo“ vom 7. Februar 2016 um 00:47

Hallo,

so bei mir gehts weiter 😄 .

Wollte bei VW den Grünen G83 holen/ bestellen. Dort meinten Sie zu mir es gebe nur einen 2-Poligen.

Daraufhin habe ich ihn doch mal abgezogen. Siehe da er ist wirklich nur 2-polig.

Temperaturanzeige steht mit angestecktem Geber auf 55°C Lüfter laufen nicht.

Stecker abgezogen nach wievor 55°C und die Lüfter laufen.

Ich meine auch, als ich den g83 heute abgesteckt habe sind die Lüfter viel stärker gelaufen als sonst.

Was für mich komisch war. Dass es bei VW angezeigt hatte, dass die Lüfter mit knapp 10% angesteuert wurden bei der Diagnose, diese sich aber trotzdem nicht gedreht haben. Und warum werden sie mit 10% angesteuert, wenn ich gerade mal 60°C Temperatur habe.

Die Sensoren habe ich noch nicht durchgemessen, aber den Versuch mit den Lüftern gemacht. Bis ich erstmal die Stecker runter gebracht habe 😄 . Waren durch die Gummidichtung so fest geklebt.

Ausgangsposition: Temperatur fällt ab beide Lüfter laufen

1. Versuch: Den großen Lüfter abgeklemmt, Temperatur fällt ab. Große Lüfter läuft nicht, der kleine läuft.

Große Lüfter angesteckt läuft an.

2. Versuch Den kleinen Lüfter abgeklemmt, Temperatur fällt ab. Der kleine Lüfter läuft nicht, der große läuft.

Kleine Lüfter angeklemt, läuft an.

Als nächsten Step werde ich die beiden Fühler durchmessen und falls es dieser nicht ist könnte es ja auch der g65 Drucksensor sein.

Was ich mittlerweile auch glaube, da die Werte von G62 und G83 plausibel waren. Und als ich heute den G83 abgeschlossen habe, der Lüfter auf "Stufe1" so wie es im Selbststudienprogramm steht gelaufen ist und dies viel stärker war als wenn alles angeklemt ist. Die Lüfter laufen bei mir genau in der Geschwindigkeit wie wenn ich die Klimaanlage anschalte. Habe ich auch mit meinen Kollegen seinen Touareg abgeglichen.

Noch ein weiterer Hinweis für mich wäre, dass die Lüfteransteuerung laut Diagnose von VW ja auf knapp 10% war.

Nun aber wieder meine Frage, der G65 misst den Druck im Klimasystem unabhängig vom

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21399-k%C3%BChlwasser-h%C3%A4lt-keine-temperatur-sinkt-auf-70-c/?postID=279705#post279705>

Kühlkreislauf?

Kann dort auch ein Druck entstehen wenn die Klima nicht läuft?

Oder gibt der einfach nen falschen Druck vor falls dieser überhaupt kaputt ist.