

Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Drechselmeyer“ vom 7. Februar 2016 um 14:21

Hallo, mein Kollege fährt einen T5.2 und hat ganz genau das selbe Problem wie du es beschreibst. Auch die 10% Lüfteransteuerung usw sind genauso. Der :Dmeinte das Thermostat wäre defekt, also haben wir es gestern getauscht. Was wirklich eine scheiß Arbeit beim T5 ist. Mit dem Ergebnis das sich nichts verändert hat und das Problem genauso weiter besteht.

Wir haben jetzt in einem anderen Forum einen Beitrag gefunden wo ein T5 Fahrer das selbe Problem hatte und eine Anfrage an VWN gestellt hat, bzw der :D. Die Schreiben jetzt es schadet nicht wenn der Motor mit 70 Grad gefahren wird und es ist kein Reperaturversuch nötig. Würde den link hier einstellen wenn erlaubt und gerne wissen was ihr dazu meint.

Würde auch noch gerne wissen ob dein Dicker dieses Problem schon hat seit dem du ihn hast oder ob es plötzlich aufgetreten ist.

Nocheinmal zum Zuheizter, der ist doch dafür da um die Heizleistung zu erhöhen weil die Diesel nicht mehr genug Wärme abgeben um das System aufzuheizen. Wenn jetzt die Kühlmitteltemperatur abfällt durch Fahrtwind oder durch Wärmeabnahme der Heizung und unter den Einschaltwert sinkt müsste doch der Zuheizter wieder anspringen Außentemperatur<5Grad vorausgesetzt. Wenn dieser Wert evtl Fehlt könnte der Zuheizter ja nicht arbeiten, vielleicht könnte man das noch überprüfen wäre ja einen Versuch wert.

Mit freundlichen Grüßen: Drechselmeyer

<http://tx-board.de/threads/zuheiz...4/#post-1006713>