

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „vettex“ vom 8. Februar 2016 um 20:40

Hallo,

ich weiß nicht ob es 100%ig ins Thema passt, aber ich habe mir vor 3 Tagen die Firmware 5238 aufgespielt. Dabei habe ich ein Ladegerät an die Batterie gehangen. Gestern noch 20Km gefahren und heute die Batterie komplett leer.

Kann mir jemand weiter helfen wo der Fehler liegen könnte?

Viele Grüße

Stefan