

# **RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!**

**Beitrag von „vettex“ vom 8. Februar 2016 um 21:30**

Das kann ich so nicht genau sagen.

noch ein paar Daten zum Fahrzeug. T1 Bj 2008 mit rns 510.  
ich habe gelesen das vielleicht irgendein Gateway neu codiert werden muss?

Grüße Stefan