

# Studenten wissen alles besser... Gut, dass ihr jetzt so einen an der Backe habt

Beitrag von „T-Kai“ vom 9. Februar 2016 um 20:35

Mal wieder Neuigkeiten und ein kleines Problem

Da mein alter Wagen nun endlich einen Käufer gefunden hat, wurde der Touareg zugelassen



[IMG\\_4601.jpg](#)

Ich bin von dem Fahrkomfort begeistert und auch mit der "kleinen" Motorisierung sehr zufrieden. 🙌

Die noch offenen Service-Arbeiten sind alle erledigt, allerdings habe ich mich dazu entschlossen, keine Winterreifen mehr zu montieren.

Leider ist bei mir der Xenonscheinwerfer auf der rechten Seite ausgefallen. Das Problem ist noch nicht gelöst. Die Sicherung ist in Ordnung und der Brenner wurde ausgetauscht, leider ohne Erfolg.

Nun habe ich ein Steuergerät für den Scheinwerfer vom OEM Ausrüster [Valeo](#) bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist.

Hier das original Steuergerät:

[IMG\\_4644.jpg](#)

Desweiteren ist mir aufgefallen, dass die Scheinwerfer bei Regenfahrten oder einer Nacht draußen im Regen leicht auf der Innenseite beschlagen.

Da es allerdings auf beiden Seiten gleich aussieht, bin ich mir nicht sicher, ob es normal ist?

[IMG\\_4615.jpg](#) [IMG\\_4616.jpg](#)

Wer kann mir hierzu eine Auskunft geben?

Gruß Kai