

Schleifgeräusch Klimabedienteil bei Linkskurve

Beitrag von „tom11“ vom 9. Februar 2016 um 22:03

Hallöle alle,

wieder mal überrascht mich mein Tuareg mit einem interessanten Problemchen.

Sobald ich eine Linkskurve fahre, fängt mein Klimabedienteil an, ein Geräusch von sich zu geben dass sich anhört als wenn man ein Stück Papier in ein Lüfterrad steckt. Sobald ich wieder geradeaus fahre oder die Lüftung komplett ausschalte, ist es weg. Sind evtl. im inneren des Klimabedienteils kleine Lüfter verbaut?